

Aangetekend met ontvangstbewijs BB-O-WS-20150108350

Provincie Antwerpen
de heer Gert Alen
Desguinlaan 100
2018 ANTWERPEN

UW BERICHT VAN • 8 oktober 2014

UW KENMERK •

BIJLAGEN • Conformiteitsattest

MECHELEN • 09.03.2015

AFDELING • Bodembeheer

DIENST • Bodemonderzoek & sanering Oost

CONTACTPERSOON • Wendy Seghers (015/284556)

ONS KENMERK • BB-O-WS-20150108350 (Dossiernummer: 64785)

Verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek – bodemsanering is noodzakelijk

Geachte heer,

De OVAM ontving op 12 september 2014 het verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek, voor de grond gelegen aan de Hoogstraat, Bosstraat en Kapelstraat in Boom/Rumst. Tractebel Engineering nv stelde op 5 september 2014 dit verslag op met als titel 'Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek voormalige kleiontginning gelegen tussen de Bosstraat, de Kapelstraat en de Hoogstraat te Boom en Rumst + aanvullende mail dd.10/02/2015 + aanvullend schrijven dd. 25/02/2015'.

Bij het verslag van het bodemonderzoek vroeg de OVAM aanvullende gegevens (ref. 20140442711). Op 8 oktober 2014 ontving de OVAM de aanvullingen. Op 5 december 2014 vroeg de OVAM via mail aanvullende gegevens, op 25 februari 2015 ontving de OVAM deze aanvullingen. Bijgevolg is op deze datum de termijn van 60 dagen ingegaan, waarbinnen de OVAM het verslag van het bodemonderzoek moet beoordelen.

De OVAM verklaart dat het verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek conform de bepalingen van het Bodemdecreet is. Overeenkomstig het Bodemdecreet worden enkel die verontreinigingen opgenomen in het conformiteitsattest die aanleiding geven tot de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek. Op basis van de resultaten van het verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek is er **bodemsanering nodig**.

Als bijlage bij deze brief vindt u het conformiteitsattest met referentie 9516.

Op 17 februari 2015 heeft de OVAM een verzoek tot toepassing voorzorgsmaatregelen ontvangen, dit verzoek getiteld "voorzorgsmaatregelen vroegere werfweg Eternit stort, de schorre te Boom" werd opgesteld door Tractebel Engineering N.V. op 5 februari 2015. Deze worden via een apart schrijven beoordeeld.

Beroep

U kunt een beroepsschrift indienen overeenkomstig artikel 153 tot en met 155 van het Bodemdecreet. Op grond van artikel 43 en 46 van het Bodemdecreet kunt u beroep aantekenen tegen de

beslissingen van de OVAM vermeld in artikel 39 tot en met 40 van het bodemdecreet. Dit beroep moet ingediend worden bij de Vlaamse Regering.

Hoe gaat u te werk?

Om ontvankelijk te zijn, moet het beroepsschrift:

- binnen een termijn van 30 dagen ingediend worden na ontvangst van de brief waartegen men in beroep wenst te gaan;
- een kopie van de brief bevatten waartegen men in beroep wenst te gaan;
- verstuurd worden bij ter post aangetekende zending met ontvangstbewijs of afgegeven tegen ontvangstbewijs aan de Vlaamse Regering op volgend adres:

Vlaamse overheid
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst
Juridische Dienst
Koning Albert II-laan 20 bus 8
B - 1000 Brussel.

Aanvullende informatie

Voor de kosten van de bodemsaneringswerken kan u mogelijk genieten van een financiële tussenkomst/subsidie van de OVAM. Deze tussenkomst is enkel van toepassing op historische verontreiniging of het historisch deel van een gemengde verontreiniging en is strikt gebonden aan voorwaarden. Meer informatie vindt u op www.ovam.be/cofinanciering of kan u bekomen bij uw bodemsaneringsdeskundige.

Wij vragen u het dossiernummer **64785** te vermelden telkens u contact opneemt met de OVAM

Hoogachtend,



Eddy Van Dyck
Afdelingshoofd

Kopie:

Tractabel Engineering N.V.
ligatlaan 23
3500 HASSELT

Conformiteitsattest verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek

Contactpersoon: Wendy Seghers

Referentie: C-9516

Datum: 09.03.2015

1 Identificatie van het verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek

Informatie over het verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek:

- dossiernummer OVAM: 64785
- titel: Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek voormalige kleiontginning gelegen tussen de Bosstraat, de Kapelstraat en de Hoogstraat te Boom en Rumst + aanvullende mail dd.10/02/2015 + aanvullend schrijven dd. 25/02/2015
- opgesteld door: Tractebel Engineering nv
- in opdracht van: Provincie Antwerpen
- datum: 5 september 2014
- ontvangstdatum:12 september 2014 + aanvullende mail dd. 10/02/2015 + aanvullend schrijven dd. 25/02/2015

Informatie over de locatie:

- straat en huisnummer: Hoogstraat zonder nummer
- postnummer en gemeente: 2840 Terhagen
- kadastrale gegevens van de grond(en) waar het deel oriënterend bodemonderzoek en beschrijvend bodemonderzoek werd uitgevoerd:

Gemeente- nummer	Afdeling	Sectie	Grondnr.	Bisnr.	Exp.1	Exp.2
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	68		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	80			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	81		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	82		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	83		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	84		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	84		E	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	85		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	85		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	86		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	86		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	87		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	88		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	89		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	90		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	91			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	92			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	94		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	100		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	100		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	101		A	

11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	101		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	103		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	186		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	188		G	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	197		G	
11622	BOOM 2 AFD	D	295		H	
11622	BOOM 2 AFD	D	297		K	
11622	BOOM 2 AFD	D	299		M	
11622	BOOM 2 AFD	D	299		P	
11622	BOOM 2 AFD	D	299		R	
11622	BOOM 2 AFD	D	300		D	
11622	BOOM 2 AFD	D	308	2		
11622	BOOM 2 AFD	D	308			
11622	BOOM 2 AFD	D	318		K	2
11622	BOOM 2 AFD	D	318		R	
11622	BOOM 2 AFD	D	318		S	
11622	BOOM 2 AFD	D	318		W	
11622	BOOM 2 AFD	D	318		Y	
11622	BOOM 2 AFD	D	319		K	
11622	BOOM 2 AFD	D	320		D	
11622	BOOM 2 AFD	D	323		D	
11622	BOOM 2 AFD	D	324		C	
11622	BOOM 2 AFD	D	324		D	
11622	BOOM 2 AFD	D	324		F	
11622	BOOM 2 AFD	D	325		S	
11622	BOOM 2 AFD	D	325		T	
11622	BOOM 2 AFD	D	327		L	2
11622	BOOM 2 AFD	D	329		G	
11622	BOOM 2 AFD	D	330		C	4
11622	BOOM 2 AFD	D	331	2	T	2
11622	BOOM 2 AFD	D	331		V	3
11622	BOOM 2 AFD	D	332		E	2
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	417		S	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	484		L	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	485		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	485		F	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	486		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	487			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	488			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	489		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	491		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	493		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	493		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	494		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	494		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	497		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	505		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	505		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	506		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	507			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	508			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	509			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	512		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	535		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	552		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	557		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	558			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	559			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	560		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	560		D	

11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	561			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	562		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	563		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	564		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	565			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	566		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	567			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	568		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	569			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	570			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	571		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	572		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	573			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	574			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	579		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	580		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	581		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	581		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	598	2		
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	598		G	

2 Uiteenzetting

Overeenkomstig artikel 39 §1, van het Bodemdecreet spreekt de OVAM zich uit over de conformiteit van het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek met de bepalingen van dit decreet.

Bij de beoordeling van de conformiteit van het verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek heeft de OVAM zich gebaseerd op het volgende:

- het Bodemdecreet (artikel 28, artikel 44 tot en met artikel 46);
- het Vlarebo (artikel 72 tot en met 76);
- de standaardprocedure voor oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek;
- het verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek, "Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek voormalige kleiontginning gelegen tussen de Bosstraat, de Kapelstraat en de Hoogstraat te Boom en Rumst + aanvullende mail dd.10/02/2015 + aanvullend schrijven dd. 25/02/2015", opgesteld door Tractebel Engineering nv op 5 september 2014;

Overwegingen - conformiteit van het verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek

Overwegende dat het verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek voldoet aan de vereisten van artikel 28bis van het Bodemdecreet;

Overwegende dat verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek werd uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van artikel 44 van het Bodemdecreet;

Overwegingen – aard en ernst van de bodemverontreiniging

De bevindingen van de bodemsaneringsdeskundige zijn opgenomen in het verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek. De OVAM gaat akkoord met die bevindingen.

3 Besluit

Artikel 1 - Conformiteit

De OVAM verklaart dat het voormelde verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek conform is aan de bepalingen van het Bodemdecreet.

Art. 2 – Aard en ernst van de bodemverontreiniging

asbest – ref. 8

historische verontreiniging – bodemsanering nodig

Uit het verslag van het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek blijkt, volgens de bodemsaneringsdeskundige, dat er een historische verontreiniging aanwezig is. Dit blijkt uit de volgende elementen:

In het vaste deel van de aarde werd een verontreiniging met asbest vastgesteld ter hoogte van zone 1: ETERNIT-stort.

Die bodemverontreiniging vormt, gelet op de bodemkenmerken en de functie van het terrein, een ernstige bodemverontreiniging op de grond of gronden die kadastraal bekend staan als:

— bronpercelen:

Gemeente-nummer	Afdeling	Sectie	Grondnr.	Bisnr.	Exp.1	Exp.2
11622	BOOM 2 AFD	D	295		H	
11622	BOOM 2 AFD	D	297		K	
11622	BOOM 2 AFD	D	308	2		
11622	BOOM 2 AFD	D	308			
11622	BOOM 2 AFD	D	318		R	
11622	BOOM 2 AFD	D	318		S	
11622	BOOM 2 AFD	D	319		K	
11622	BOOM 2 AFD	D	320		D	
11622	BOOM 2 AFD	D	323		D	
11622	BOOM 2 AFD	D	324		C	
11622	BOOM 2 AFD	D	324		D	
11622	BOOM 2 AFD	D	325		T	
11622	BOOM 2 AFD	D	327		L	2
11622	BOOM 2 AFD	D	329		G	
11622	BOOM 2 AFD	D	330		C	4
11622	BOOM 2 AFD	D	331	2	T	2
11622	BOOM 2 AFD	D	331		V	3
11622	BOOM 2 AFD	D	332		E	2

anionen & kationen – ref. 6

historische verontreiniging – bodemsanering nodig

Uit het verslag van het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek blijkt, volgens de bodemsaneringsdeskundige, dat er een historische verontreiniging aanwezig is. Dit blijkt uit de volgende elementen:

In het grondwater werd een verontreiniging van anionen / kationen vastgesteld ter hoogte van de volledige onderzoekslocatie.

Die bodemverontreiniging vormt, gelet op de bodemkenmerken en de functie van het terrein, een ernstige bodemverontreiniging op de grond of gronden die kadastraal bekend staan als:

— bronpercelen:

Gemeente-nummer	Afdeling	Sectie	Grondnr.	Bisnr.	Exp.1	Exp.2
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	68		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	80			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	81		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	82		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	83		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	84		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	84		E	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	85		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	85		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	86		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	86		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	87		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	88		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	89		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	90		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	91			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	92			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	94		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	100		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	100		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	101		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	101		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	103		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	186		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	188		G	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	197		G	
11622	BOOM 2 AFD	D	295		H	
11622	BOOM 2 AFD	D	297		K	
11622	BOOM 2 AFD	D	299		M	
11622	BOOM 2 AFD	D	299		P	
11622	BOOM 2 AFD	D	299		R	
11622	BOOM 2 AFD	D	300		D	
11622	BOOM 2 AFD	D	308	2		
11622	BOOM 2 AFD	D	308			
11622	BOOM 2 AFD	D	318		K	2
11622	BOOM 2 AFD	D	318		R	
11622	BOOM 2 AFD	D	318		S	
11622	BOOM 2 AFD	D	318		W	
11622	BOOM 2 AFD	D	318		Y	
11622	BOOM 2 AFD	D	319		K	
11622	BOOM 2 AFD	D	320		D	
11622	BOOM 2 AFD	D	323		D	
11622	BOOM 2 AFD	D	324		C	
11622	BOOM 2 AFD	D	324		D	
11622	BOOM 2 AFD	D	324		F	
11622	BOOM 2 AFD	D	325		S	
11622	BOOM 2 AFD	D	325		T	
11622	BOOM 2 AFD	D	327		L	2
11622	BOOM 2 AFD	D	329		G	
11622	BOOM 2 AFD	D	330		C	4
11622	BOOM 2 AFD	D	331	2	T	2
11622	BOOM 2 AFD	D	331		V	3
11622	BOOM 2 AFD	D	332		E	2
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	417		S	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	484		L	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	485		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	485		F	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	486		C	

11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	487			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	488			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	489			A
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	491			D
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	493			A
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	493			B
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	494			A
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	494			C
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	497			A
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	505			B
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	505			C
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	506			C
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	507			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	508			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	509			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	512			D
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	535			B
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	552			C
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	557			D
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	558			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	559			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	560			C
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	560			D
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	561			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	562			A
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	563			C
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	564			A
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	565			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	566			A
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	567			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	568			C
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	569			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	570			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	571			D
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	572			A
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	573			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	574			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	579			D
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	580			B
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	581			A
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	581			C
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	598	2		
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	598			G

zware metalen – ref. 1

historische verontreiniging – geen bodemsanering nodig

Uit het verslag van het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek blijkt, volgens de bodemsaneringsdeskundige, dat er een historische verontreiniging aanwezig is. Dit blijkt uit de volgende elementen:

In het vaste deel van de aarde werd een verontreiniging met zware metalen vastgesteld ter hoogte van zone 3. Die bodemverontreiniging vormt, gelet op de bodemkenmerken en de functie van het terrein, geen ernstige bodemverontreiniging op de grond of gronden die kadastraal bekend staan als:

— bronpercelen:

Gemeente-nummer	Afdeling	Sectie	Grondnr.	Bisnr.	Exp.1	Exp.2
-----------------	----------	--------	----------	--------	-------	-------

11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	557		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	563		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	564		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	565			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	566		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	567			

zware metalen – ref. 4

historische verontreiniging – geen bodemsanering nodig

Uit het verslag van het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek blijkt, volgens de bodemsaneringsdeskundige, dat er een historische verontreiniging aanwezig is. Dit blijkt uit de volgende elementen:

In het grondwater werd een verontreiniging van zware metalen vastgesteld ter hoogte van de volledige onderzoekslocatie. Die bodemverontreiniging vormt, gelet op de bodemkenmerken en de functie van het terrein, geen ernstige bodemverontreiniging op de grond of gronden die kadastraal bekend staan als:

bronpercelen:

Gemeente- nummer	Afdeling	Sectie	Grondnr.	Bisnr.	Exp.1	Exp.2
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	68		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	80			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	81		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	82		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	83		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	84		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	84		E	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	85		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	85		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	86		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	86		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	87		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	88		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	89		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	90		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	91			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	92			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	94		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	100		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	100		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	101		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	101		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	103		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	186		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	188		G	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	197		G	
11622	BOOM 2 AFD	D	295		H	
11622	BOOM 2 AFD	D	297		K	
11622	BOOM 2 AFD	D	299		M	
11622	BOOM 2 AFD	D	299		P	
11622	BOOM 2 AFD	D	299		R	
11622	BOOM 2 AFD	D	300		D	
11622	BOOM 2 AFD	D	308	2		
11622	BOOM 2 AFD	D	308			
11622	BOOM 2 AFD	D	318		K	2

11622	BOOM 2 AFD	D	318		R	
11622	BOOM 2 AFD	D	318		S	
11622	BOOM 2 AFD	D	318		W	
11622	BOOM 2 AFD	D	318		Y	
11622	BOOM 2 AFD	D	319		K	
11622	BOOM 2 AFD	D	320		D	
11622	BOOM 2 AFD	D	323		D	
11622	BOOM 2 AFD	D	324		C	
11622	BOOM 2 AFD	D	324		D	
11622	BOOM 2 AFD	D	324		F	
11622	BOOM 2 AFD	D	325		S	
11622	BOOM 2 AFD	D	325		T	
11622	BOOM 2 AFD	D	327		L	2
11622	BOOM 2 AFD	D	329		G	
11622	BOOM 2 AFD	D	330		C	4
11622	BOOM 2 AFD	D	331	2	T	2
11622	BOOM 2 AFD	D	331		V	3
11622	BOOM 2 AFD	D	332		E	2
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	417		S	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	484		L	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	485		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	485		F	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	486		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	487			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	488			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	489		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	490		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	491		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	493		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	493		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	494		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	494		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	497		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	505		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	505		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	506		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	507			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	508			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	509			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	512		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	535		B	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	552		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	557		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	558			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	559			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	560		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	560		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	561			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	562		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	563		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	564		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	565			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	566		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	567			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	568		C	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	569			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	570			
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	571		D	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	572		A	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	573			

11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	574		
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	579		D
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	580		B
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	581		A
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	581		C
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	598	2	
11045	RUMST 2 AFD/TERHAGEN/	A	598		G

te Mechelen, 09.03.2015



Eddy Van Dyck
Afdelingshoofd

